

**Radonmätning med spårfilm**

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

MILJÖINVENT  
BOX 55  
18521 VAXHOLMInkom: 2006-04-27  
Beräknad: 2006-05-23

Etsningsnr: 060427-4

**Fastighetsdata**

YTTERBY 4:373

Lägenhetsnr:

Fastighetsnr:

Byggid:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: MÄT-/KONSULTFIRMA

Byggnadsår: 2006

Ombyggnadsår:

**Uppmätta värden** (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m <sup>3</sup>	Start datum	Stopp datum	Anm.
628824	VARDAGSRUM	1	60 +/- 10	2006-01-01	2006-04-25	
628825	SOVRUM	2	50 +/- 10	2006-01-01	2006-04-25	

**Anmärkningar:****Årsmedelvärde****Radongashalt****60 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)**


Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

**Mätrapporten godkänd:**

2006-05-26 09:38:36

Gustaf Lindqvist  
MRM Konsult AB

Mätrapporten ifylld av: HANS GÖTBRING

Bostadsinnehavare  
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.